


Информация по устранению нарушений пожарной безопасности


АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ШОРТАНДЫ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ
ОҚТАБЬСКИЙ АУЫЛЫНЫҢ НЕГІЗГІ
ОРТА МЕКТЕБІ КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

по КГУ «Основная средняя школа села Октябрьское отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области».

Выявлено – 9 нарушений требований пожарной безопасности, а именно:
 42 №1) Руководителем объекта не обеспечивается заполнение журнала по
 24 практическим тренировкам на объектах с массовым пребыванием людей,
 составляемом в произвольной форме. Основание: п. 14 «Правил пожарной
 безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным
 ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 11
 Проверочного листа, приложение №3 - исправлено;




2) Двери подвала, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, не закрываются на замок. Основание: п. 28 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 39 Проверочного листа, приложение №3- исправлено.




«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
 АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ
 ДЕПАРТАМЕНТІ ШОРТАНДЫ АУДАНЫ
 ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
 РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
 КІРІС № 190
 2024 ж. «24» 06

- 3) В спортивном зале и в холле объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации, содержатся не исправном состоянии. Основание: п. 35 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 62 Проверочного листа, приложение №3- не исправлено , поданы заявки;



- 4) 1-этаже на эвакуационных путях устроены препятствия (стол преграждающий свободный выход), сужающие проектные размеры эвакуационных путей и выходов. Основание: п. п. 1 п. 36 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 64 Проверочного листа, приложение №3- исправлено.



- 5) В школе на путях эвакуации 1 и 2-этажах применяются горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности (линолеум). Основание: п. п. 3 п. 36 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 66 Проверочного листа, приложение №3- **не исправлено, поданы заявки;**

«Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан»
Управление по чрезвычайным ситуациям в г. Алматы
Управление по чрезвычайным ситуациям в г. Алматы
Управление по чрезвычайным ситуациям в г. Алматы

Контрагент: «Алматы»
Учредитель: «Алматы»
Юридический адрес: г. Алматы, ул. Тимуровская, 100

Руководитель:
Г.У. «Алматы»
Полное наименование: «Алматы»
Учредитель: «Алматы»
Юридический адрес: г. Алматы, ул. Тимуровская, 100

Директор:
Г.У. «Алматы»
Полное наименование: «Алматы»
Учредитель: «Алматы»
Юридический адрес: г. Алматы, ул. Тимуровская, 100

Итого: 115000 (Сто пятнадцать тысяч тенге)

Итого: 115000 (Сто пятнадцать тысяч тенге)


Итого: 115000 (Сто пятнадцать тысяч тенге)

Итого: 115000 (Сто пятнадцать тысяч тенге)


- б) подвальной двери, используется электрический провод с нарушением требований безопасности, который может привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание), а также эксплуатируется электрический провод потерявший защитные свойства изоляций. Основание: п. п. 1 п. 86 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 74 Проверочного листа, приложение №3- **исправлено.**



7) В кабинете завхоза, 4 и 7 класса используются приемниками электрической энергии с нарушением конструкции и систем защиты (лампы без плафонов). Основание: п. п. 2 п. 86 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 75 Проверочного листа, приложение №3- исправлено;



Кабинет завхоза




Кабинет 7 класса



Кабинет 4 класса

8) В столовой на соединительной электрической коробке отсутствуют защитные крышки. Основание: п. 82 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 84 Проверочного листа, приложение №3 - исправлено;



9) В школе отсутствует проектная документация на системы и установки пожарной автоматики, а также акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Основание: п. п. 7 и п. п. 3 п. 70 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 121 Проверочного листа, приложение №3 – **не исправлено, сделан запрос в РОО.**

«Адрес: область Шымкентская, район Шымкентский, город Бийик, Октябрьский районный округ, улица Мухоморова, дом №121»

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Октябрьское Шымкентского района управления образования Алматинской области»

Руководителем
ГУ «Область образования по Шымкентскому району»
Управления образования
Алматинской области
Александров А.Г.
и.о. директора
ПТУ – Основной средней школы села Октябрьское Шымкентского района управления образования Алматинской области
Шимовичев А.Ю.

Директор школы Шимовичев А.Ю.
и.о. директора школы
Завхоз: Бородина А.Ю.

Должность: и.о. директора школы
Завхоз: Бородина А.Ю.

и.о. директора школы
Завхоз:

и.о. директора школы:
Завхоз:



А. Шаповалова
Бородина

А.Шаповалова
А. Бородина